

贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考试场 及训练场项目竣工环境保护验收意见

2018年12月3日贵州黔丰驾驶培训有限公司根据贵州瑞思科环境科技有限公司编制的《贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考试场及训练场项目竣工环境保护验收监测报告表》【GZRSK-310（2018）】，按照国家《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等规定，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

贵阳黔丰驾驶培训有限公司（建设单位）、贵州瑞思科环境科技有限公司（验收监测单位）等单位的代表及3名环保专业技术人员组成验收组。以上各单位代表对项目建设、运行及监测情况进行了介绍，验收组对项目进行了现场检查，对验收资料 and 文件进行了认真查阅，对相关问题进行了质询，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设项目：贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考试场及训练场项目；

建设地点：贵阳市花溪吉麟村雷打坡；

建设内容及规模：该项目总投资2200万元，占地面积约为26001m²，

项目所在地主要从事科三练习场、科三考场服务。

性质：新建（滞后环评）；

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2017 年 2 月由遵义天力环境工程有限责任公司编制了《贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考试场及训练场项目环境影响报告表》并于 2017 年 3 月 6 日通过贵阳市环境保护局审批（花环备字【2017】24 号）。项目于 2015 年 8 月 3 日开工建设，2016 年 12 月 3 日竣工，并于 2016 年 12 月 25 日试运行。项目从立项至调试过程中未出现环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资为 2200 万元，其中环保投资为 22 万元，占总投资的 1.0%。

（四）验收范围

本次主要对项目营运期产生的废水、废气、噪声和固废进行环保验收。

二、工程变动情况

由环评报告表和现场调查发现工程实际建设情况与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目主要废水为生活污水和餐饮废水。

本项目食堂废水通过隔油池预处理后进入化粪池，生活污水直接进入化粪池，经化粪池处理后通过一个排口排入市政管网并接入课米田污水处理厂。

（二）废气

本项目主要废气污染源来自训练场地及考试场地车辆运行过程中产生的汽车尾气和食堂产生的油烟。

本项目训练场地及考试场地排放量较小，项目考试地及周围地势比较开阔，因此汽车尾气对周围环境影响不大；食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒排出。

（三）噪声

本项目噪声主要为交通噪声和社会活动噪声。

本项目训练场及考试中车辆产生的喇叭声由于周围地势开阔，对周围环境影响较小，且学习及考试时间结束后便会消失；社会活动噪声通过加强管理和贴示标志减少社会噪声。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾。

本项目员工生活垃圾集中收集，日产日清，收集袋装后送垃圾环卫部门指定地方堆放，待环卫工人运送至垃圾填埋场进行填埋处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

根据贵州瑞思科环境科技有限公司编制的《贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考试场及训练场项目竣工环境保护验收监测报告表》

【GZRSK-310（2018）】的监测结果表明：本项目排放废水中的pH、悬浮物、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油排放监测结果均符合环评及批复要求的《污水综合排放标准》

(GB8978-1996) 三级标准后排入市政管网并接入课米田污水处理厂。

2、废气

本项目周边无组织废气项目氮氧化物、非甲烷总烃两天的监测结果均符合环评及批复要求的《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放标准, 本项目油烟监测结果均符合环评及批复要求的《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001) 小型标准。

3、噪声

本项目周界噪声两天的监测结果均达到环评及批复要求的《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

4、固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾。

本项目员工生活垃圾集中收集, 日产日清, 收集袋装后送垃圾环卫部门指定地方堆放, 待环卫工人运送至垃圾填埋场进行填埋处置。

5、污染物排放总量

环保管理部门未对本项目下达污染物总量控制指标。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定对项目逐一对照核查, 经专家评审, 贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考场及训练场项目基本按照环评及其批复要求落实了相关环保措施, 建立了相应的环保管理制度, “三废”排放达到国家相关排放标准, 故

此项目验收合格。

六、专家意见及建议：

1、加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

2、健全和完善相应的环境保护档案和环境保护管理规章制度；

3、严格按照报告中提出的污染防治对策及措施要求进行实施；

4、加强环境风险防范，坚决杜绝由于生产安全引起的环境风险。

七、验收人员信息

专家签字：

廖平 王强 陈露娅

八、验收组人员信息

验收项目名称		贵州黔丰驾驶培训有限公司科目三考试场及训练场项目		
专家签名	职称	联系电话	单位	备注
杨鑫	—	18685627174	贵州黔丰驾校科目三	
赵柯	—	13116323875	贵州瑞思科环境科技有限公司	
王勇	高工	13885168020	贵阳市环境检测中心站	
陈秀娟	高工	13984188810	...	
李平	—	1398502649	..	